

WELL-SITE INSPECTION - RAPPORT D'INSPECTION DE L'EMPLACEMENT DU PUIT

Field Office or Area - Bureau régional ou zone

YELLOWKNIFE, N.W.T.

The Oil Conservation Engineer:
L'ingénieur (Conservation des hydrocarbures):

From: CHEVRON SOBC WM WHITEFISH Y.T. I-05
Subject de:

Location - Emplacement

67° 04' 37" 137° 15' 25"

This location was inspected by the undersigned on 1981-05-25
L'emplacement a été inspecté par le soussigné le

Statut - État

D & A

The location is in satisfactory condition
L'état de l'emplacement est satisfaisant

The following items require attention - Porter une attention spéciale aux articles suivants:

- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -

Other comments and recommendations: (include map, if necessary for clarity)

-- Autres commentaires et recommandations (ajouter des cartes géographiques au besoin)

Site is clean.

Sign in place.

3 Photos taken.

R. Jalbert - Inspected by - Inspecteur
C.E.T.